

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах			Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)											
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда			класс 1		класс 2		класс 3				класс 4		
		1	2	3	4	5	3.1	3.2	3.3	3.4	9	10			
Рабочие места, ед.	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Работники, занятые на данных рабочих местах, чел.,	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																								
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля и излучения	ультрафиолетовое излучение	лазерное излучение	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряжённость трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да, нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да, нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да, нет)	Лечебно-профилактическое питание (да, нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да, нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Металлургический цех - Участок разделки АКБ и гидрометаллургии (СХ)		3,2			2													3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	да	нет	да	
1 - 14218/21-СОУТ		Старший мастер																	3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	да	нет	да
Техническая служба - Ремонтно-механический участок																										
2 - 14218/21-СОУТ		Мастер ремонтно-механического участка	3,1			3,1													3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	да	нет	да

Дата составления: 05.07.2021 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:











Главный инженер
(должность)

Богунев Алексей Константинович
(ф.И.О.)

(подпись)




Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы охраны труда <small>(должность)</small>		Тимофеева Елена Михайловна <small>(ф.и.о.)</small>	
Начальник цеха <small>(должность)</small>		Григорьева Ольга Анатольевна <small>(ф.и.о.)</small>	
Инспектор по кадрам <small>(должность)</small>		Вересова Лариса Михайловна <small>(ф.и.о.)</small>	
Старший мастер <small>(должность)</small>		Шетько Евгений Николаевич <small>(ф.и.о.)</small>	
901 <small>(№ в реестре экспертов)</small>		Парамонов Семен Александрович <small>(ф.и.о.)</small>	

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

05.07.2021 г.
(дата)